



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 19089

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco – Klean, S. A., certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

2250 galones de mezclas oleosas

Procedentes de la Compañía MINERA PANAMA, S. A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Proyecto Mina de Cobre Panamá- Taller Botija, los mismos fueron transportados para su disposición final el día: 11 de Junio de 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá y DGNTI-COPANIT 35-2000.

Se expide el presente certificado el día: 25 de Junio de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 de 18 de Septiembre de 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre de 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N° 2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Original



SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panama S.A

DATOS GENERALES:

AREA DE RECOLECCION Taller Bot, A.
FECHA DE RECOLECCIÓN: 18/6/19
HORA: _____ MULA N°: 383429 CISTERNA N°: BE4405
CONDUCTOR: Ronel Rodriguez DESTINO: FABRICA LADRILLERA
NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ,
CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>41500</u>	<u>Galones</u>

Ronel Rodriguez 18/6/19

FIRMA RESPONSABLE POR IIASA

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

LADRILLERA NAZARENO, S. A.

RUC: 1144642-1-570367 CV 31 Tel (507) 914 4554

1. Certificados de Tratamiento de Desechos No
LADRILLERA NAZARENO, S. A.

2. Fecha: **18/06/2019**

DATOS DEL CLIENTE GENERADOR

3. Cliente	TALLER BOTIJA	Proyecto:	COBRE PANAMA
4. Tipo de Producto:		Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)	
5. Dirección del Generador		MINERA PANAMA	
6. Personal de Contacto o Responsable			
7. Teléfonos y Fax			
8. E-mail			

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de la Planta	
13. Encargado de la Operación de Trituración	GREGORIO SANTANA
14. Transportista	BOLIVAR GIRON

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	4,500
17. Fecha de Entrada a la Planta	18/06/2019
18. Fecha de Tratamiento	19/06/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica

21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION

Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.

24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	19/06/2019
26. Firma y Sello de Destrucción	

Nº **0121**

LADRILLERA NAZARENO, S. A. RUC: 1144642-1-570367 CV 31 Impreso Septiembre 2018 Del 001 al 200

23018

Fecha / Date 19/06/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	ELISA CAT
1.2.	Contacto / Contact Information	Keny Perez
1.3.	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile: 6385 0739
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	Keny Perez 19/6/19

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name	ECO-KLEAN SA
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate, 354865 Truck: H13	Cistern / Tank: C10/CA
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distinctive:	BUNCO
3.2.3.	Conductor / Driver:	Torres Oquie
3.2.4.	Ayudantes / Helper	Adrian Elias
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	[Signature] 11/38
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	8:32AM SK
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	6:30PM

7 Puntos
Fin Botisa

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
Marpol Annex I-Oil		☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones:	

S.K. 22.5 GLS Aceite Cocina ✓
 THF 22.5 GLS Aceite Cocina ✓
 THF Taller 1000 GLS Aceite Usado ✓
 COBRE 200 3.00 GLS Aceite Cocina ✓
 COBRE 200 5.00 GLS Aceite Usado ✓
 COBRE 200 2.100 GLS Aceite Usado ✓
 Botisa 2.100 GLS Aceite Usado ✓
TOTAL 6.400 GALONES



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 19114

Día	Mes	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco – Klean, S. A., certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 2100 galones de mezclas oleosas

Procedentes de la Compañía MINERA PANAMA, S. A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Proyecto Mina de Cobre Panamá- Taller Botija, los mismos fueron transportados para su disposición final el día: 19 de Junio de 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá y DGNTI-COPANIT 35-2000.

Se expide el presente certificado el día: 25 de Junio de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 de 18 de Septiembre de 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre de 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N° 2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frio

Original

23100

Fecha / Date

25/06/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1	Nombre de Compañía / Company Name	IIASA CAT	
1.2	Contacto / Contact Information	Kenx Perez	
1.3	Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:	6385 0739
1.4	E-Mail:		
1.5	Firma / Signature	Kenx Perez 25/6/19	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name			
2.2	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:			
2.2.1	IMO number:			
2.2.2	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)		
2.2.3	Dueño - Operator / Owner - Operator:			
2.2.4	Distintivo / Distinctive Number or letters:			
2.2.5	Abanderamiento / Flag State:			

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1	Nombre de la Compañía / Company Name:	ECO-KLEAN SA	
3.2	Nombre del Equipo / Equipment Information		
3.2.1	Placa / Plate:	Truck:	Cistern / Tank:
3.2.2	Otro distintivo / Other Distinctive:	Banco	
3.2.3	Conductor / Driver:	Joaquín Orellana	
3.2.4	Asistentes / Helper:	Pasquín Vasquez	
3.3	Firma del Conductor / Driver's Signature	Joaquín Orellana	
3.4	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival:	9:50 AM 12:10 PM	
3.5	Hora de salida al puerto / Port depart time		

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information

4.1	Total Recibido / Total Received:		
4.2	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:		
	Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)	

4.3	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	Company Stamp
4.4	Observaciones:	
6,100 Galones de Aceite Usado Taller Botija		



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 19123

Di.	Me.	Año

**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco – Klean, S. A., certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 6,100 galones de mezclas oleosas

Procedentes de la Compañía MINERA PANAMA, S. A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Proyecto Mina de Cobre Panamá- Taller Botija, los mismos fueron transportados para su disposición final el día: 25 de Junio de 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá y DGNTI-COPANIT 35-2000.

Se expide el presente certificado el día: 29 de Junio de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 de 18 de Septiembre de 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre de 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N° 2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

[Handwritten signature]

Original



El Girai, Buena Vista, Provincia de Colón, Rep. de Panamá
Teléfono: 448 1771, Fax: 448 0786
E-mail: info@eco-klean.com
RUC: 52227-64-322859
www.eco-klean.com

23121

Fecha / Date

28/06/19

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1. Nombre de Compañía / Company Name	IIASA CAT
1.2. Contacto / Contact Information	Rony Ponce
1.3. Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4. E-Mail:	
1.5. Firma / Signature	Mony Ponce 28/6/19

2. Información del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	
2.2. Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location	
2.2.1. IMO number:	
2.2.2. Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3. Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5. Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1. Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco-Klean SA
3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information:	
3.2.1. Placa / Plate: 354865 Truck: M13 Cistern / Tank: CS1	
3.2.2. Otro distintivo / Other Distinctive:	BUNCO
3.2.3. Conductor / Driver:	Joaquín Cusile
3.2.4. Ayudantes / Helper:	PAUL VASQUEZ
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature:	[Signature]
3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival:	9:40 AM COBRE TMA 2 Liviato 3:12 PM
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time:	ULTRA CLAS 3:58 PM Botija 5:08 PM 6:07 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:	
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	
Marpol Annex I-Oil	☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
4.3. Operador de Planta Eco-klean S.A.:		
4.4. Observaciones:		

COBRE 3000: 280 GLS de Aceite usado ✓
TMA 2 Liviato 1000 GLS de Aceite usado ✓
TMA 2 Liviato 650 GLS 2 punta GRUAS Aceite usado GRUAS ✓
TMA 2 Liviato 500 GLS Aceite usado ✓
ULTRA CLAS 1200 GLS de Aceite usado ✓
Botija 3.300 GLS de Aceite usado TOTAL 6.930 GLS





Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA 19136



**CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.**

Eco – Klean, S. A., certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 3,300 galones de mezclas oleosas

Procedentes de la Compañía MINERA PANAMA, S. A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Proyecto Mina de Cobre Panamá- Taller Botija, los mismos fueron transportados para su disposición final el día: 28 de Junio de 2019, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá y DGNTI-COPANIT 35-2000.

Se expide el presente certificado el día: 29 de Junio de 2019.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 de 18 de Septiembre de 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre de 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Permiso de Operación de Autoridad Marítima de Panamá N° 2511 y expira el 9 de Diciembre de 2028
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frío

Original